

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SublimPlus

Impresionantes colores brillantes, muy fácil de usar, un tacto PU muy gratificante, ¡es el momento de ser Sublim!

CARACTERÍSTICAS:



PU
a base
de agua



120 µ



**Algodón, poliéster,
tejido mixto.**
Menos adecuado para el nylon u
otros textiles recubiertos.



Sublimation

CONDICIONES PARA SUBLIMACIÓN:



180 °C



30 s



media

**Hacer un primer planchado sin materiales
para calentar la placa base.**

Colocar sobre la placa base el papel de sublimación con la cara impresa hacia arriba, y después colocar el SublimPlus con la cara sublimable hacia abajo encima del papel de sublimación.

CONDICIONES DE CORTE:



Cuchilla
30 - 45°



**baja/
media**



30 - 40 cm/s

CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



150 °C



15 s



media



en tibio



30 - 40 °C

Los diseños simples también pueden ser transferidos sin cinta.

Cuando utilice la cinta de aplicación, asegúrese de que no haya burbujas para evitar la formación de nubes.



Demo Video



1. Impresión espejo en papel de sublimación (con marcas de registro)



2. Transfiera las imágenes impresas por sublimación



3. Recorta el dibujo



4. Depilar el dibujo



5. Transfiera, retire la cinta transportadora, ¡Hecho!


► EMBALAJE



50 cm



25 m & 10 m



50 sheets

A3 & A4

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.